

Качество

Henkel

# Лист Технической Информации

## Герметик силиконовый Момент Нейтральный

### ОПИСАНИЕ

Представляет собой однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик для заполнения швов, затвердевающие под воздействием влажного воздуха. Хорошая адгезия к большинству строительных материалов, используемых в строительстве и промышленности (алюминий, стекло, керамические рабочие поверхности, металлические рабочие поверхности, эмалированные покрытия, изделия из меди, изделия из цинка). Изделия из пластика (ПВХ, эпоксидный полимерные изделия, изделия на полиэфирной основе, различные поликарблатные виды материалов) Характеризуется прекрасными качествами силиконового герметика. Обладает прекрасной устойчивостью к атмосферным явлениям и также очень устойчив к



воздействию УФ-излучения. Остается эластичным после застывания.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая адгезия к большинству строительных материалов, используемых в строительстве и промышленности
- При вулканизации герметика – несущественное выделение запахов (не выделяются пары различных кислот), полностью отсутствует запах

- Можно использовать для металлов, подверженных коррозии
- Можно использовать на поверхностях, окрашенных красками как на водной основе, так и на основе растворителей
- Удобная упаковка

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендовано применение при выполнении общестроительных и различных ремонтных работ
- Применяется при выполнении различных видов ремонтных и строительных работ в санитарно-технических помещениях, включая ванные комнаты и помещения, подверженные воздействию высоких температур
- Рекомендуется использование герметика при установке и герметизации стекол и зеркал
- Не вступает в реакцию со щелочными поверхностями (бетон, штукатурка)

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуемая температура нанесения герметика должна быть не менее +20°C. Рекомендованная температура нанесения находится в параметре между +5°C и +40°C. При температуре менее +5°C, герметизация рабочих поверхностей может быть проведена лишь при условии отсутствия конденсата, льда и снега. Перед нанесением герметика рабочие поверхности должны быть очищены и быть сухими. Особенно следует обратить внимание на очистку жирных поверхностей: данные поверхности должны быть очищены при помощи ацетона МАКРОФЛЕКС – очищающая жидкость. Уайт-спирт может быть использован для очистки металлических поверхностей. Если же в швах и трещинах, подготовленных для герметизации, находятся остатки от предыдущих работ с герметиком, данные рабочие поверхности должны быть тщательным образом вымыты и высушены

**ГРУНТОВКА:** не требуется дополнительное грунтование рабочих поверхностей при работе с непористыми материалами

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА

Сорвать защитную пломбу дозатора, повернув её. Снять красный колпачок. Повернуть носик дозатора на 90°. Аккуратно нажимая на рычаг дозатора нанести герметик. Выровнять шов шпателем или пальцем (использовать перчатки!). После завершения работы закрыть носик красным колпачком.

Нельзя окрашивать.

**РАЗМЕР ШВА:** минимальная ширина 6 мм / максимальная ширина 30 мм / минимальная глубина 2 мм

**рекомендации:** для швов размеров 6 – 12 мм шириной, глубина – 6мм

**ОЧИСТКА:** очистить при помощи уайт-спирта немедленно после применения

## НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Для заполнения швов при склеивании аквариумов и специальных емкостей для содержания различных видов рыбы
- На природных камнях, так как пластификатор, входящий в состав герметиков, способен проникнуть в камень и оставить следы
- При контакте герметика с некоторыми видами эластомеров, таких как: неопрен) – герметик может быть разрушен
- При ремонте различных видов стеклопосуды и контейнеров, контактирующих с пищевыми продуктами
- При работе и заполнении швов, когда в качестве рабочей поверхности выступает покрытие из битума или асфальта

## БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ

Производите работы только в хорошо проветриваемых помещениях или используйте защитную маску (респиратор). В случае попадания незатвердевшего герметика на слизистую оболочку или в глаза необходимо сразу промыть пораженное место большим количеством воды. Обязательно обратитесь за профессиональной помощью к врачу. Полностью затвердевший герметик безвреден для здоровья

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### НЕ ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Система	алкосильная
Плотность (ISO 1183)	около 1,00 г/см <sup>3</sup>
Температура нанесения	+5 °C ... +40 °C
Экструзия	400 мл/мин
Высыхание поверхности (23 °C, 50 % RH)	20-40 мин
Вулканизация (23 °C, 50 % RH)	1-2 мин/24h

### ЗАТВЕРДЕВШИЙ ГЕРМЕТИК

Термостойкость	-40 °C ... +120 °C
Твердость (Shore A, ISO 868)	18
Модуль упругости при 100 % удлинении	0,32 N/mm <sup>2</sup>
Удлинение при разрыве	200 %
Восстановление объема после 100 % удлинения	98 %

**Расчет количества погонных метров шва, заполняемых герметиком из одного картриджа**

—	ширина (мм)
---	-------------

3    4    6    8    10    12    15    20

<b>4</b>	25	18	13	10	7	6	5	3,5
<b>5</b>	20	15	10	7	6	5	4	3
<b>6</b>	17	13	8	6	5	4	3,25	2,25
<b>8</b>	13	10	6	3	4	3	2,4	1,75
<b>10</b>	10	8	5	4	3	2	2	1,5

#### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ**

Качество продукта гарантируется производителем в течение 18 месяцев со дня производства при условии сохранности упаковки, правильного хранения в сухом и прохладном месте и соблюдении правильного температурного режима (от +5°C до +30 °C).

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области kleев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и ввиду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

